Bildbericht Antennenwartung bei ADL505, Update

By Bernd OE5PYB

11. September 2025, 01:23

OE5

Eine Wartung unserer Hy-gain EXP-14 Yagi 10,15, 20m wurde notwendig, nachdem jeweils nach stärkeren Niederschlägen, das SWR aus dem Ruder gelaufen ist. OE5HWN hatte dieses Phänomen bereits mehrfach beobachtet und ein "Absaufen" der Traps war der naheliegende Verdacht. Am Freitag, den 25.07.2025 sind OE5AOO, OE5HWN und OE5PYB bei trockenem Wetter zur Demontage und Fehlersuche angetreten.

Bildbericht (http://oe5.oevsv.at/adl505/.galleries/Bilder/Antennenwartung-ADL505.pdf)